



## Nõuanded enne töötlemist, töötlemise ajal ja peale töötlemist

### Enne töötlemist

- Loe alati juhiseid toote etiketilt enne kasutamist.
- Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur **+5 °C kuni +28 °C**, suhteline õhuniiskus **alla 80%**. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (**üle +28 °C**).
- Aknaid värvides eemalda või kata käepidemed ning kaitse mittevärvitavaid pindu.
- Töötle aknaraamid ülevalt alla.
- Töödeldes puidu pinda poolläbipaistva tootega, sõltub lõplik toon puidu liigist, kõvadusest ja algsest toonist ning töötlemise kordade arvust. Tee proovitöötlus!
- Kasutades töötlemiseks poolläbipaistvat toodet, töötle pind alati korraga puidusüü suunas, selliselt saavutad ühtlase tulemuse.

### Töötlemise ajal

- Sega toodet korralikult enne kasutamist ja kasutamise ajal.
- Kuiv õhk võib põhjustada liiga kiiret vesialuseliste värvide kuivamist värvimise ajal seetõttu väldi väga kuuma ja kuiva ilmaga seinte värvimist siseruumides.
- Pane pintsel kilekotti ning sulge see korralikult, nii saad neid kasutada jälle, kui värvid järgmisel päeval.
- Kasuta kvaliteetseid töövahendeid. Kvaliteetne pintsel on hea värvimahutavusega, ei jäta pinnale karvu ja värvitud pind jääb ühtlane.
- Pea meeles, et õige värvitoon tuleb välja alles peale värvi kuivamist.

### Peale töötlemist

- Kui toodet jääb järgi, sulge kaas hoolikalt. Avatud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
- **Vii vedelad värvijäägid ohtlike jäätmete kogumispunkti.** Tühjad ja kuivad purgid suunata ringlusse või viia prügimäele.
- Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaalingimustes umbes **1 kuu** jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.