



## Nõuanded enne töötlemist, töötlemise ajal ja peale töötlemist

### Enne töötlemist

- Tee kindlaks krohvi tüüp, millega on pinda eelnevalt töödeldud, et valida õige värvimissüsteem.
- Loe alati juhiseid toote etiketilt enne kasutamist.
- Tee kindlaks krohvpindade seisukord ja paranda ebatasasused.
- Tee kindlaks, mis värvi on kasutatud eelnevalt värvitud pindadel.
- Toonierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisav kogus valmissegatud värvi.
- Kui oled paremakäeline alusta värvimist paremalt poolt.
- Kaitse ennast ja pindasid pritsmete eest. Kui toode satub pinnale eemalda värvipritsmed kohe puhta veega.
- Hea käsitlemistemperatuur on u **+15 °C** kuni **+20 °C** ja õhu suhteline niiskus ei tohiks ületada **80%**. Täpsemat kasutusjuhendit vaata tootekirjeldusest ja etiketilt.
- Nõrk lubi- ja tsementkrohv on selline, kus tsementi ei ole üle **20%**. Tugev lubi- ja tsementkrohv on selline, kus tsementi on **50%**.
- Lubivärvidega värvimisel sooja ja tuulise ilmaga tuleb tagada värvitava pinna piisav eel- ja järelniisutus.

### Töötlemise ajal

- Sega toodet hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal.
- Ei soovita värvida otsese päikese käes.
- Kui soovid värvimist jätkata järgmisel päeval, pane pintsel või rull kilekotti ning sulge see korralikult.

### Peale töötlemist

- Temperatuur ja suhteline õhuniiskus mõjutavad kuivamisaega.
- Kui toodet jääb järgi, sulge nõu kaas hoolikalt selliselt, et see läheks soone sisse. Avatud ja/või toonitud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
- **Vii vedelad värvijäägid ohtlike jäätmete kogumispunkti.** Tühjad ja kuivad purgid suunata ringlusse või viia prügimäele.

<https://www.vivacolor.ee/juhendid/valisvarvimine/mineraal-ja-krohvfassaadid/nouanded/nouanded-enne-tootlemist-tootlemise-ajal-ja-peale-tootlemist>