




Lubikrohvfaasade värvimine



1. Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest.
2. Pese hallitanud, sammaldunud jmt pinnad suunaga alt ülespoole puhastusvahendi **Tikkurila Homeenpoisto** lahusega.



3. Krundi poorsed, palju lupja sisaldavad krohvid „märg-märjale“ meetodil silikaatkruntvärv **Hansa Silicate Primer** ja vee seguga (1:1).
4. Tee vahevärkimine kruntvärviga **Hansa Silicate Primer**, kuhu on lisatud kuni 10% silikaatvärvi **Hansa Silicate**. Lase pinnal kuivada käitlemiste vahel vähemalt 12 tundi.
5. Krundi tugevad krohvipinnad värvide **Hansa Silicate Primer** ja **Hansa Silicate** seguga (1:2). Lase pinnal kuivada vähemalt 12 tundi enne pinnavärkimist.
6. Värv värviga **Hansa Silicate**, mida on vedeldatud kuni 10% veega.



7. Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv ning pese veega.

<https://www.vivacolor.ee/juhendid/valisvarvimine/mineraal-ja-krohvfaasaid/uued-mineraal-ja-krohvfaasaid>