



Kreidėjimas

Plono dulkių sluoksnio susidarymas ant dažų sluoksnio veikiant klimato sąlygoms. Kreidėjimas mažina dažyto sluoksnio blizgumą.

Galimos priežastys:

- Nekokybiški dažai, didelį pigmentų ir priedų kiekį turintys dažai.
- Vidaus dažų naudojimas lauko darbams.

Išėjimas: Pašalinkite dulkes – nuplaukite paviršių vandeniu su kempine arba vandens žarna. Jeigu pageidaujate dažyti lateksiniais dažais, pagrindą iš pradžių reikia nugruntuoti aliejiniu gruntu. Vidaus dažai netinkami naudoti lauko sąlygomis, nes neatsparūs klimato sąlygoms.

<https://www.vivacolor.lt/instrukcijos/dazymo-abc/dazymo-problemos/kreidejimas/>