



Minerālšķiedru plātņu krāsošana



1. Minerālšķiedru plātņu virsmas var krāsot ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc uzstādīšanas.
2. Notīriet no virsmām putekļus, netīrumus un sāļus.
3. Pārklājiet virsmas, kuras nevēlaties nokrāsot.



4. Nomazgājiet nopelējušas, ar ķērpjiem apaugušas u.tml. virsmas ar līdzekļa **Tikkurila Homeenpoisto** šķīdumu virzienā no apakšas uz augšu. Noskalojiet virsmu ar ūdeni.



5. Pirms krāsošanas ar fasādes krāsu **Hansa Facade**, nogruntējiet virsmu ar fasādes krāsu **Hansa Facade**, kurai ir pievienots 10 % ūdens. Ļaujiet virsmai žūt **vismaz 12 stundas** pirms apdares krāsošanas. Nokrāsojiet virsmu vienu reizi ar fasādes krāsu **Hansa Facade**.



7. Nomazgājiet instrumentus ar ūdeni.