



Lupimasis

Dažų nusilupimas dėl prasto sukibimo.

Galimos priežastys:

- Drėgmės prasiskverbimas per patalpos išorinę sieną – konstrukcijos klaida (tikėtina, kad tai aliejiniai dažai).
- Nepakankamas pagrindo paruošimas (dulkėtas pagrindas).
- Nekokybiškų dažų naudojimas.
- Aliejinių dažų tepimas ant drėgno paviršiaus.
- Pūslių susidarymas ant dažų paviršiaus (žr., „Pūslių susidarymas“).

Išeitis: Stenkitės nustatyti ir pašalinti drėgmės priežastis (žr. „Druskų kristalizacija, dėmėtumas“). Gremžtuku arba šlifudami nušveiskite atšokusius ir besilupančius dažų sluoksnius, nušlifukite. Naują medieną reikia impregnuoti medienos impregnavimo medžiaga. Paviršių dažykite kokybiškais lauko dažais.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/lupimasis/>