



## Mažas atsparumas šarmams

Atspalvio nublukimas ir dažų sluoksnio atsilupimas nuo naujo tinkuoto paviršiaus.

### Galimos priežastys:

- Dažymas ant nesukietėjusio tinko.
- Nekokybiškų dažų naudojimas.

**Išeitis:** Tinkuotas paviršius turėtų 1–2 mėnesius džiūti, tik tada jį galima dažyti. Nauji akmeniniai paviršiai yra labai šarminiai, ant jų netinka naudoti dažų. Bėgant laikui šarmingumas mažėja.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/mazas-atsparumas-sarmams/>