



## Perėjimai

Vietomis matomas tamsesnis atspalvis (kai likęs paviršius yra šviesesnio atspalvio) arba blizgesnės sritys, kur dažant susidūrė drėgnesnis ir sausesnis dažomas plotas.

### Galimos priežastys:

- Dažant nesisekė liesti drėgnojo krašto.

**Išeitis:** Dažydami laikykitės drėgnojo krašto. Pirmiausia lieskite nedažytą plotą, tik tada grįžkite ką tik nudažyto paviršiaus link. Toks metodas (dažymas teptuku ar voleliu nuo šlapio sauso link ir jokių būdu ne atvirkščiai) padeda lygiai nudažyti paviršių. Medinius paviršius dažykite vienu kartu po vieną lentą. Jei dažote akmeninius paviršius, vienu metu dažykite apie 1,5 m<sup>2</sup>. Perėjimus reikėtų planuoti ten, kur tai savaiame suprantama, pvz., ties langais, durimis ar kampuose (ypač svarbu, kai dažoma medienos apsaugos priemone). Dažant lateksiniais dažais perėjimo žymės išlieka matomos dažniau, nei dažant alkidiniais dažais, nes lateksiniai dažai daug greičiau išdžiūsta.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/perejimai/>