



Trūkinėjimas, lupimasis

Pasenę dažai trupa (vienu ar keliais sluoksniais) ir galiausiai visiškai nubyra. Ankstyvoje stadijoje šis defektas matomas kaip plauko plonumo plyšeliai. Vėliau dažai lupasi gabalais.

Galimos priežastys:

- Nekokybiški, nepakankamai kibūs ir neelastingi dažai.
- Dažymas per daug atskiestais dažais arba per plonu sluoksniu.
- Nepakankamai gerai paruoštas paviršius (dulkėtas).
- Prastai paruoštas arba likęs negruntuotas medinis paviršius.
- Dažymas vėjuotą dieną, lemiantis per greitą lateksinių dažų džiūvimą.
- Taip pat žr. „Trūkinėjimas – krokodilo oda“.

Išėjimas:

Gremžtuku arba šlifluodami nušveiskite atšokusią ir besilupančią dažų sluoksnį. Kad darbas vyktų greičiau, galima naudoti karšto oro pūstuvą. Nušveiskite paviršius švitriniu popieriumi ir nuglaistykite. Medinį paviršių prieš dažant reikia padengti gruntu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/trukinejimas-lupimasis/>