



## Druskų kristalizacija, dėmėtumas

Balti druskos kristalai, prasiskverbiantys per tinką ar plytas.

### Galimos priežastys:

- Netinkamas pagrindo paruošimas – prieš dažant nuo paviršiaus nepašalintas druskos sluoksnis.
- Drėgmės prasiskverbimas per patalpos išorinę sieną – konstrukcijos klaida.

**Išeitis:** Jeigu priežastis – per didelė drėgmė, pašalinkite šaltinį: sutaisykite stogą, išvalykite latakus ir lietvamzdžius, susandarinkite fasado plyšius, patikrinkite ventilacinių angų ar traukos ventiliatorių montavimą, ypač virtuvėje, vonios kambaryje ir skalbykloje. Nutrinkite druskos sluoksnį vieliniu šepetiu ir nuplaukite vandeniu, naudodami aukšto slėgio plovimo įrangą. Po to paviršių kruopščiai nusauskite. Kai jis išdžius, perdažykite kokybiškais lauko dažais.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/drusku-kristalizacija-demetumas/>