



Patarimai prieš dažymą, dažymo metu ir baigus darbus

» Prieš pradėdant darbus «

- Nustatykite tinko, kuris buvo naudojamas, tipą, kad galėtumėte pasirinkti tinkamą dažymo sistemą.
- Pirmiausiai perskaitykite instrukcijas nurodytas gaminio etiketėje.
- Nustatykite tinkuoto paviršiaus būklę ir atlikite reikiamus pataisymus.
- Prieš perdažydami paviršius nustatykite, kokie dažai buvo naudojami paviršiams dažyti.
- Kad išvengtumėte skirtumų tarp dažų atspalvių, viename inde turėkite pakankamą kiekį paruoštų dažų.
- Jeigu esate dešiniarankis (-ė), dažyti pradėkite iš dešinės į kairę.
- Saugokite save ir dažomus paviršius nuo pusrslų. Jeigu dažai patenka ant paviršiaus, nuvalykite juos nedelsiant vandeniu.
- Dažymui geriausiai tinka temperatūra nuo **+15 iki +23 °C**, o santykinė oro drėgmė **neturėtų viršyti 80 %**. Rekomendacijos pateiktos gaminio etiketėje ir naudojimo instrukcijoje.
- Silpnas kalkių ir cemento tinkas yra toks, kuriame cemento kiekis neviršija 20%. Stiprus kalkių ir cemento tinkas yra toks, kuriame **cemento kiekis yra 50%**.

» Dažymo metu «

- Prieš naudojimą ir dažymo metu dažus reikia retkarčiais pamaišyti.
- Nerekomenduojama dažyti tiesiogiai saulėje esančių paviršių.
- Jeigu pageidaujate dažymo darbus tęsti sekančią dieną, teptuką ar volelį laikykite sandariai uždarytame polietilenuose maišelyje.

» Baigus darbus «

- Temperatūra ir santykinė oro drėgmė įtakoja džiuvimo laiką.
- Jeigu nesunaudojate visų dažų, uždarykite indą sandariai.
- Skystas dažų atliekas perduokite į pavojingų atliekų surinkimo punktą. Tuščius ir sausus dažų indus galite išmesti į sąvartyną.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/anksciau-nedazyti-mineraliniai-ir-tinkuoti-pavirsiai/dazymas/>