



Dažymas ant stipraus kalkių-cementinio tinko

1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.
3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiovimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.
6. Jeigu dažote fasadiniais dažais „**Hansa Silicate**“, gruntuokite tinkuotus paviršius „**Hansa Silicate Primer**“ ir „**Hansa Silicate**“ mišiniu (1:2). Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai 12 valandų ir tik tuomet denkite dažais. Dažykite iki 10 % priemone „**Hansa Silicate Primer**“ atskiestais „**Hansa Silicate**“ dažais. Prieš dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“, impregnuokite paviršių „**Hansa Noobel Primer**“ ir vandens mišiniu (santykiu 1:19). Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai 12 valandų. Du sluoksnius nudažykite fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“. Dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Facade**“, gruntuokite paviršių su 10% vandens atskiestais dažais „**Hansa Facade**“. Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai 12 valandų. Po to paviršių dar kartą nudažykite neskiestais dažais „**Hansa Facade**“.
6. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/patarimai/dazymas-ant-stipraus-kalkiu-cementinio-tinko/>